

Informe de Inspección en Paredes

GENERAL

Fecha 09/09/2022

Nombre * WNavarro

Tajo Botija

NivelBanco 15

AreaInspeccion ☐ Pared Norte ☒ Pared Sur ☐ Pared Oeste ☐ Pared este

Dirección el 26
Buzamiento

Angulo del 56
Buzamiento

UBICACIÓN ACTUAL EN EL MAPA O FOTO



GRIETAS

¿Ha observado grietas? ☒ si

Describir la formación de
grietas:

Indique la longitud y ancho de la grieta:

Longitud (m) 15

Ancho (cm) 3

¿Hay alguna estructura cerca de la grieta? ☐ Si ☒ No

CONDICIONES HIDROGEOLOGICAS

Presencia de agua empozada ☐ Si ☒ No

Flujo de agua en paredes /estructuras/ barrenos ☒ Si ☐ No

CondicionAgua corriendo por los barrenos de la parte superior.

HISTORIAL DE FALLAS

Nueva falla en el talud ☒ Si ☐ No

¿Hay fallas antiguas? ☐ Si ☒ No

Explicación/comentarios del
deslizamiento: Material suelto

PELIGROS

¿Se han informado todos los incidentes/peligros de la zona? ☒ Si ☐ No

Si no, describa:

SEGURIDAD

¿Se requiere una investigación? ☐ Si ☒ No

Recomendaciones / acciones
correctivas: Continuar con la limpieza en esta área.

REVISIÓN

Nombre Carolina Samudio

Firma 

Cargo Graduate Engineer, Wall
Control

Fecha

Comentarios Se dio inicio a perforación de pre-corte en la zona, sin la liberación de linpieza de patas.

Attachments [IMG_20220909_094241_172.jpg](#) 
[IMG_20220909_094313_986.jpg](#) 
[IMG_20220909_094617_529.jpg](#) 

Close